

H 22. 10.

2010. 10. 13



写真 4 2010(平成22)年10月13日 調圧槽手前に大量の土砂を確認