

市有施設における吹付け石綿使用状況

市では平成17年8月に、市有施設における吹付け石綿使用状況について調査を実施しました。その結果、下記9施設において石綿含有の疑いが認められたため、分析調査を行いました。

分析調査の結果、下表のとおり1施設(旧第一浄水管理センター)2箇所(風呂場、排風気室)で石綿含有が判明しました。

この2箇所については、現在閉鎖しており、人の出入りもなく、また、石綿飛散の状況ありませんが、石綿の囲い込み作業を実施しました。

| 施設 | 分析箇所 | 種類又は製品名 | 調査結果 |
|----|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | 多賀中学校(階段) 多賀中学校(キャットウォーク) | トムレックス | 含有なし |
| 2 | 桃山小学校(階段天井) | 吹付けひる石 | 含有なし |
| 3 | 伊豆山小学校(校舎屋根裏) | 吹付けロックール | 含有なし |
| 4 | 笹良ヶ台団地3・4棟(機械室) 笹良ヶ台団地3・4棟(機械室) 笹良ヶ台団地3・4棟(機械室) | 吹付け石綿 吹付け石綿 ひる石 | 含有なし |
| 5 | 小嵐団地(各室天井) | ケイソー電着 | 含有なし |
| 6 | 市役所本庁舎(機械室) | グラスウール | 含有なし |
| 7 | 大黒崎し尿管理センター (炉室・脱臭室各天井) | パ-ライト吹付け | 含有なし |
| 8 | 浄水管理センターA系(階段踊り場) 浄水管理センターA系(換気機械室) 浄水管理センター(汚泥棟) | 吹付けロックール | 含有なし |
| 9 | 旧第一浄水管理センター(風呂場) 旧第一浄水管理センター(排風気室) | タイル、トムレックス吹付け | 含有17% 含有8.6% |